

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會 函

會址：320 桃園市中壢區中正路1282 號

聯絡人：總幹事 姚信宗

電話：03-2804160 傳真：03-2804161

網址：tyct.tw

信箱：a0937846102@yahoo.com.tw

受文者：本會各會員

發文日期：中華民國 114 年 07 月 23 日

發文字號：(114) 桃汽櫃貨溥字第 192 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如附件

主旨：函轉交通部高速公路局有關近期國道發生多起大貨車追撞、翻覆或撞護欄等事故,請惠予協助宣導裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全，敬請 查照。

說明：依據交通部公路總局新竹區監理所 114.07.18 竹監運二字 114 0057161 號函辦理。

正本：本會各會員

理事長 許崇溥

收 文 章	114年7月13日
	總號 317

交通部公路局新竹區監理所 函

320009

桃園市中壢區中正路1282號

地址：305299新竹縣新埔鎮文德路3段58號

承辦人：郭倍慈

聯絡電話：03-5892051 分機309

傳真：03-5880475

電子信箱：kinisa@thb.gov.tw

受文者：桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會

發文日期：中華民國114年7月18日

發文字號：竹監運二字第1140057161號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明（附件1-公路局函、附件2-高公局函、附件3-高公局函附件）

主旨：函轉交通部高速公路局有關近期國道發生多起大貨車追撞、翻覆或撞護欄等事故，請惠予協助宣導裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全，請查照。

說明：依據交通部公路局114年7月17日路運綜字第1140039556號函暨交通部高速公路局114年7月16日管字第1141861796號函辦理（影附原函）。

正本：桃竹苗地區貨運公會

副本：本所各轄站(含附件)

所長 吳季娟

依分層負責規定授權第二層主管決行

理事長許崇博

總幹事姚信宗

幹事簡家倫

檔 號：
保存年限：

交通部高速公路局 函

地址：243083新北市泰山區黎明里半山雅70號

承辦人：歐陽佩君

電話：(02)29096141分機2317

傳真：(02)22975645

電子信箱：helen33@freeway.gov.tw

受文者：交通部公路局

發文日期：中華民國114年7月16日

發文字號：管字第1141861796號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1861796A4B_ATTCH1.ods)

主旨：近期國道發生多起大貨車（含貨櫃車）事故，請惠予協助向會員宣導，裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全，請查照。

說明：

一、查114年6月大貨車（含貨櫃車）事故型態，為追撞、起火、翻覆及衝出邊坡等，舉例如下：

(一)6月10日14時50分於國道1號南向100.2公里處發生1輛大貨車起火事故。

(二)6月11日3時10分於國道1號南向17.9公里處發生1輛聯結車翻覆事故。

(三)6月11日8時57分於國道1號北向369公里處發生1輛貨櫃車、1輛大貨車及1輛拖板車追撞事故。

(四)6月18日10時1分於國道1號南向189.4公里處發生1輛大貨車衝出邊坡事故。

(五)6月24日13時13分於國道3號北向331.1公里處發生1輛大貨車追撞施工緩撞車事故。

二、復查114年6月國道貨櫃車事故計有41件（如附件），其中多為追撞事故，事故處理時間最長達5.7小時，對於行車安全及順暢均產生極大影響。

三、承上，國道大貨車事故中，A1死亡事故之肇事率明顯較其他車種為高，且事故處理時間多半較長，影響車流甚鉅，爰請協助轉知會員應妥為檢查車況並與前車保持適當安全距離，切勿超速、超載或疲勞駕駛；另裝載貨物應平均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固，以維自身及他人行車安全。

正本：中華民國汽車貨運商業同業公會全國聯合會、中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會、中華民國汽車路線貨運商業同業公會全國聯合會

副本：交通部路政及道安司(含附件)、交通部公路局(含附件)

2025/07/16
14:38:14

國道貨櫃車事故資料統計

年	月	日	時	分	路線 (國道)	方向	里程	占用車道	事故處理 時間(分)	事故類型及型態 (追撞、自撞等)	是否翻覆
114	6	3	15	26	國1	北	357	內+中	56	追撞	否
114	6	4	9	59	國1	南	373.1	內+外	76	追撞	否
114	6	4	13	35	國1	北	327	內+中	67	自撞	否
114	6	5	18	31	國3	北	194	全車道	71	追撞	否
114	6	10	5	45	國1	北	100.8	外路肩	50	追撞	否
114	6	10	17	59	國1	北	358.5	中+外+輔助	67	追撞	否
114	6	11	6	25	國1	南	356.2	入口	13	追撞	否
114	6	11	8	57	國1	北	369	中間	35	追撞	否
114	6	11	16	25	國1	北	214.8	外車道	20	追撞	否
114	6	11	19	44	國1	北	14.3	內+中	7	追撞	否
114	6	13	14	29	國1	北	323.5	中間	7	追撞	否
114	6	15	2	45	國1	南	320.8	外側+外路肩	40	追撞	否
114	6	16	9	55	國1	南	359	輔助	115	自撞	是
114	6	16	17	17	國1	南	372.3	內+中	0	自撞	否
114	6	16	21	13	國3	北	184	內車道	6	追撞	否
114	6	17	0	20	國1	南	373	全阻斷	344	自撞	是
114	6	17	12	33	國1	北	361.2	外側	7	追撞	否
114	6	17	13	10	國1	南	335.7	內側	49	追撞	否
114	6	17	15	15	國10	西	3.4	中+外	23	追撞	否
114	6	18	7	46	國1	南	王田出口	外邊坡	135	自撞	否
114	6	18	16	49	國1	北	大雅系統入口	匝道內側	6	追撞	否
114	6	19	10	28	國1	南	209.9	外2車道	13	追撞	否
114	6	19	15	52	國3	北	184.4	外2車道	41	追撞	否
114	6	19	17	32	國1	南	266.9	外路肩	30	追撞	否
114	6	19	21	23	國1	南	125	外路肩	6	追撞	否
114	6	21	19	5	國3	南	116.8	內車道	12	追撞	否
114	6	22	21	21	國1	南	231	內外車道	26	追撞	否
114	6	23	11	25	國3	南	126.2	外路肩	9	追撞	否
114	6	23	21	14	國3	北	184.4	外車道	22	追撞	否
114	6	25	6	15	國1	北	355	外側	25	追撞	否

年	月	日	時	分	路線 (國道)	方向	里程	占用車道	事故處理 時間(分)	事故類型及型態 (追撞、自撞等)	是否翻覆
114	6	25	9	12	國10	東	3.6	外側	79	追撞	否
114	6	25	22	13	國1	北	235.8	外車道	9	追撞	否
114	6	26	9	49	國1	北	33.8	外車道	7	追撞	否
114	6	26	10	15	國1	南	西螺服務區 大車停車場	西螺服務區 大車停車場	31	輪胎自行起火	否
114	6	26	11	8	國1	南	365	中間	27	追撞	否
114	6	26	17	50	國1	北	363.3	外側	10	追撞	否
114	6	26	20	23	國1	南	318.3	輔助	5	追撞	否
114	6	27	5	5	國1	南	153.6	內車道	79	自撞	否
114	6	30	9	27	國1	北	109	外車道	8	追撞	否
114	6	30	11	38	國3	南	194.9	外車道	6	追撞	否
114	6	30	17	50	國3	北	中投出口	匝道外側	5	追撞	否