

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會 函

會址：320 桃園市中壢區中正路1282 號
聯絡人：總幹事 姚信宗
電話：03-2804160 傳真：03-2804161
網址：tyct.tw
信箱：a0937846102@yahoo.com.tw

受文者：本會各會員

發文日期：中華民國 114 年 11 月 06 日
發文字號：(114) 桃汽櫃貨溥字第 265 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如附件

主旨：函轉公路局有關近期國道發生多起大貨車(含貨櫃車)事故,請
惠予協助宣導裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全,敬
請 查照。

說明：依據交通部公路總局新竹區監理所 114.10.30 竹監運二字 114
0087827 號函辦理。

正本：本會各會員

理事長 許崇溥



交通部公路局新竹區監理所 函

265

320009
桃園市中壢區中正路1282號

地址：305299新竹縣新埔鎮文德路3段58號
承辦人：郭倍慈
聯絡電話：03-5892051 分機309
傳真：03-5880475
電子信箱：kinisa@thb.gov.tw

受文者：桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會

發文日期：中華民國114年10月30日

發文字號：竹監運二字第1140087827號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明（附件1-公路局函、附件2-高公局函、附件3-高公局函附件）

主旨：函轉交通部高速公路局有關近期國道發生多起大貨車（含貨櫃車）事故，請惠予協助宣導裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全，請查照。

說明：依據交通部公路局114年10月29日路運綜字第1140059273號函暨交通部高速公路局114年10月23日管字第1141862905號函辦理（影附原函）。

正本：桃竹苗地區貨運公會
副本：本所各轄站(含附件)

所長 孫榮德

依分層負責規定授權第二層主管決行

許榮德

總幹事 姚信宗

幹事 簡家燕

檔 號：
保存年限：

交通部公路局 函

地址：108234臺北市萬華區東園街65號
承辦人：李香怡
聯絡電話：02-23070123 分機3706
傳真：02-23070245
電子信箱：hylee@thb.gov.tw

受文者：交通部公路局新竹區監理所

發文日期：中華民國114年10月29日

發文字號：路運綜字第1140059273號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明(附件1-高公局函、附件2-資料統計)(附件1-高公局函_0059273_114D2062974-01.pdf、附件2-資料統計_0059273_114D2062975-01.ods)

主旨：函轉交通部高速公路局有關近期國道發生多起大貨車(含貨櫃車)事故，請惠予協助宣導裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全一案，請查照。

說明：依據交通部高速公路局114年10月23日管字第1141862905號函辦理。(影附原函及附件)

正本：局屬各區監理所

副本： 2025/10/30 09:29:27

檔 號：
保存年限：

交通部高速公路局 函

地址：243083新北市泰山區黎明里半山雅70
號

承辦人：歐陽佩君

電話：(02)29096141分機2317

傳真：(02)22975645

電子信箱：helen33@freeway.gov.tw

受文者：交通部公路局

發文日期：中華民國114年10月23日

發文字號：管字第1141862905號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1862905A4B_ATTCH3.ods)

主旨：近期國道發生多起大貨車（含貨櫃車）事故，請惠予協助
向會員宣導，裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全，
請查照。

說明：

一、查114年9月大貨車（含貨櫃車）事故型態，為自撞、追撞、
翻覆及起火等，舉例如下：

(一)9月9日14時24分於國道3號南向115.5公里處發生1輛大
貨車追撞施工緩撞車事故。

(二)9月10日22時40分於國道1號南向78.1公里處發生1輛大
貨車翻覆事故。

(三)9月20日13時13分於國道1號北向288.4公里處發生1輛大
貨車起火事故。

(四)9月26日5時30分於國道1號北向352.1公里處發生3輛貨
櫃車及1輛大貨車追撞事故。

(五)9月29日23時21分於國道3號南向156.8公里處發生1輛聯
結車自撞護欄事故。

二、復查114年9月國道貨櫃車事故計有22件（如附件），其中
多為追撞事故，事故處理時間最長達1.2小時，對於行車
安全及順暢均產生極大影響。

三、承上，國道大貨車事故中，A1死亡事故之肇事率明顯較其
他車種為高，且事故處理時間多半較長，影響車流甚鉅，
爰請惠予協助轉知會員應妥為檢查車況並與前車保持適當
安全距離，切勿超速、超載或疲勞駕駛；另裝載貨物應平
均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固，以維自身及他人行車安全

正本：中華民國汽車貨運商業同業公會全國聯合會、中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公
會全國聯合會、中華民國汽車路線貨運商業同業公會全國聯合會
副本：交通部路政及道安司(含附件)、交通部公路局(含附件)

2025/10/23
10:28:20

國道貨櫃車事故資料統計

年	月	日	時	分	路線 (國道)	方向	里程	占用車道	事故處理 時間(分)	事故類型及型態 (追撞、自撞等)	是否翻覆
114	9	5	15	39	國1	南	94.6	外車道	26	追撞	否
114	9	5	16	34	國1	北	33.8	外車道	8	追撞	否
114	9	9	7	25	國1	北	268.3	外側+外路肩	71	追撞	否
114	9	9	12	23	國1	南	345.2	外路肩	20	追撞	否
114	9	10	17	30	國1	北	350	外側	9	追撞	否
114	9	11	18	42	國3	南	178	外車道	34	追撞	否
114	9	16	5	13	國1	南	373.3	外側	70	自撞	否
114	9	19	19	43	國1	南	285.3	外側-外路肩	36	追撞	否
114	9	21	14	52	國1	北	五股出口	匝道	14	追撞	否
114	9	23	12	9	國1	南	17.7	內車道	5	自撞	否
114	9	23	19	44	國1	北	15.5	外車道	10	追撞	否
114	9	24	10	58	國1	北	332.2	外側+外路肩	44	追撞	否
114	9	24	18	50	國1	南	365	中外	15	追撞	否
114	9	25	10	32	國1	北	30.9	外車道	6	追撞	否
114	9	25	23	22	國1	北	353.3	外側	10	追撞	否
114	9	26	5	30	國1	北	352.1	內側	54	追撞	否
114	9	26	8	43	國1	南	11.6	中內車道	6	追撞	否
114	9	26	10	0	國1	南	350	中間	7	追撞	否
114	9	26	10	56	國1	南	339.5	外側	37	追撞	否
114	9	26	16	2	國10	西	5.2	外側	5	追撞	否
114	9	26	20	2	國1	南	262	內+外	27	追撞	否
114	9	30	13	36	國1	南	61	中車道	6	追撞	否