

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會 函

會址：320 桃園市中壢區中正路1282 號
聯絡人：總幹事 姚信宗
電話：03-2804160 傳真：03-2804161
網址：tyct.tw
信箱：a0937846102@yahoo.com.tw

受文者：本會各會員

發文日期：中華民國 115 年 01 月 20 日
發文字號：(115)桃汽櫃貨溥字第 013 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如附件

主旨：函轉交通部高速公路局有關近期國道發生多起大貨車(含貨櫃車)事故,請惠予協助宣導裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全，敬請 查照。

說明：依據交通部公路總局新竹區監理所 115.01.15 竹監運二字 115 0003440 號函辦理。

正本：本會各會員

溥崇許 理事長



交通部公路局新竹區監理所 函

013

320009
桃園市中壢區中正路1282號

地址：305299新竹縣新埔鎮文德路3段58號
承辦人：郭倍慈
聯絡電話：03-5892051 分機309
傳真：03-5880475
電子信箱：kinisa@thb.gov.tw

受文者：桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會

發文日期：中華民國115年1月15日

發文字號：竹監運二字第1150003440號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明（附件1-公路局函、附件2-高公局函、附件3-高公局函附件）

主旨：函轉交通部高速公路局有關近期國道發生多起大貨車（含貨櫃車）事故，請惠予協助宣導裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全，請查照。

說明：依據交通部公路局115年1月14日路運綜字第1150002945號函辦理（影附原函及附件）。

正本：桃竹苗地區貨運公會

副本：本所各轄站(含附件)

所長 孫榮德

孫榮德
 理事長 許崇漢
 20

依分層負責規定授權第二層主管決行

總幹事 姚信
 20

秘書簡家茵
 20

檔 號：
保存年限：

交通部公路局 函

地址：108234臺北市萬華區東園街65號
承辦人：李香怡
聯絡電話：02-23070123 分機3706
傳真：02-23070245
電子信箱：hylee@thb.gov.tw


受文者：交通部公路局新竹區監理所

發文日期：中華民國115年1月14日
發文字號：路運綜字第1150002945號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明(附件1-交通部高速公路局函、附件2-國道貨櫃車事故資料統計)(附件1-交通部高速公路局_0002945_115D2003056-01.pdf、附件2-事故資料統計_0002945_115D2003057-01.pdf)

主旨：函轉交通部高速公路局有關近期國道發生多起大貨車(含貨櫃車)事故，請惠予協助宣導裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全一案，請查照。

說明：依據交通部高速公路局115年1月14日管字第1151860168號函辦理。(影附原函及附件)

正本：局屬各區監理所

副本：

檔 號：
保存年限：

交通部高速公路局 函

地址：243083新北市泰山區黎明里半山雅70
號

承辦人：歐陽佩君

電話：(02)29096141分機2396

傳真：(02)22975645

電子信箱：hclcn33@freeway.gov.tw

受文者：交通部公路局

發文日期：中華民國115年1月14日

發文字號：管字第1151860168號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1860168A00_ATTCH6.pdf)

主旨：近期國道發生多起大貨車（含貨櫃車）事故，請惠予協助
向會員宣導，裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全，
請查照。

說明：

一、查114年12月大貨車（含貨櫃車）事故型態，為自撞、追
撞及翻覆等，舉例如下：

(一)12月11日6時15分於國道3號南向76.3公里處發生1輛大
貨車自撞護欄事故。

(二)12月13日11時12分於國道2號西向6.7公里處發生1輛貨
櫃車打橫事故。

(三)12月20日6時39分於國道1號南向225.2公里處發生1輛大
貨車衝出邊坡事故。

(四)12月23日11時46分於國道1號北向366.1公里處發生1輛
大貨車及1輛貨櫃車追撞事故。

(五)12月24日13時15分於國道1號北向141.8公里處發生1輛
砂石車自撞護欄翻車事故。

電子
文書
時

3

二、復查114年12月國道貨櫃車事故計有22件（如附件），其中多為追撞事故，事故處理時間最長達1.8小時，對於行車安全及順暢均產生極大影響。

三、承上，國道大貨車事故中，AI死亡事故之肇事率明顯較其他車種為高，且事故處理時間多半較長，影響車流甚鉅，爰請惠予協助轉知會員應妥為檢查車況並與前車保持適當安全距離，切勿超速、超載或疲勞駕駛；另裝載貨物應平均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固，以維自身及他人行車安全。

正本：中華民國汽車貨運商業同業公會全國聯合會、中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會、中華民國汽車路線貨運商業同業公會全國聯合會

副本：交通部路政及道安司(含附件)、交通部公路局(含附件)

2026/01/14
交 11:32:47

國道貨櫃車事故資料統計

序號	年	月	日	時	分	路線 (國道)	方向	里程	占用車道	事故處理 時間(分)	事故類型及型態 (追撞、自撞等)	是否翻覆
1	114	12	1	8	17	國1	北	370	中間	37	追撞	否
2	114	12	2	7	52	國1	南	汐止入口	匝道	12	追撞	否
3	114	12	3	12	26	國1	北	53	外路肩	3	追撞	否
4	114	12	3	11	30	國3	南	65.4	內車道+外路肩	64	追撞	否
5	114	12	4	9	39	國10	西	3.9	全線	92	追撞	否
6	114	12	5	7	25	國1	北	349.4	中間	3	追撞	否
7	114	12	8	6	38	國1	北	352.9	內+中+外路肩	26	追撞	否
8	114	12	9	4	57	國1	北	頭屋出口	匝道外側	110	自撞	否
9	114	12	10	13	50	國1	南	25	內車道	6	追撞	否
10	114	12	11	14	27	國1	南	362.2	外側	11	追撞	否
11	114	12	11	16	15	國3	北	43.6	外車道	17	追撞	否
12	114	12	11	16	33	國3	南	16.3	外車道	5	追撞	否
13	114	12	13	11	12	國2	西	6.7	內車道+中內車道	20	自撞	否
14	114	12	15	10	11	國道2甲	西	1	內車道	18	追撞	否
15	114	12	16	10	39	國1	南	40.8	中外車道	6	追撞	否
16	114	12	16	12	37	國1	北	325.4	中間	12	追撞	否
17	114	12	17	14	55	國1	南	345.5	外側	61	追撞	否

序號	年	月	日	時	分	路線 (國道)	方向	里程	占用車道	事故處理 時間(分)	事故類型及型態 (追撞、自撞等)	是否翻覆
18	114	12	23	11	46	國1	北	366.1	中+外	10	追撞	否
19	114	12	25	14	52	國1	南	362.4	入口	5	追撞	否
20	114	12	26	8	45	國1	南	57.7	中車道、外車道	6	追撞	否
21	114	12	26	14	34	國1	北	9.4	外車道	5	追撞	否
22	114	12	26	15	50	國1	南	52	外車道、外路肩	48	追撞	否