

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會 函

會址：320 桃園市中壢區中正路1282 號
聯絡人：總幹事 姚信宗
電話：03-2804160 傳真：03-2804161
網址：tyct.tw
信箱：a0937846102@yahoo.com.tw

受文者：本會各會員


發文日期：中華民國 113 年 12 月 09 日
發文字號：(113) 桃汽櫃貨溥字第 275 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如附件

主旨：函轉有關近期國道發生多起大貨車追撞、翻覆或撞護欄等事故案,請惠予協助向所屬會員宣導裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全，敬請 查照。

說明：依據中壢監理站 113.12.05 竹監單壠三字第 1135038498 號函辦理。

正本：本會各會員

理事長 許崇溥



交通部公路局新竹區監理所中壢監理站 函

320

桃園市中壢區中正路1282號

地址：32085桃園市中壢區延平路394號

承辦人：葉少庸

聯絡電話：03-4253990 分機303

傳真：03-4225685

電子信箱：likaa883714@thb.gov.tw

受文者：桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會

發文日期：中華民國113年12月5日

發文字號：竹監單壠三字第1135038498號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(高公局函文)

主旨：有關近期國道發生多起大貨車追撞、翻覆或撞護欄等事故案，請惠予協助向所屬會員宣導裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全，請查照。

說明：

- 一、依據交通部公路局113年12月3日路運綜字第1130111590號函轉交通部高速公路局113年12月2日管字第1131862954號函(影附函文)辦理。
- 二、經查國道大貨車及聯結車之事故中，A1死亡事故之肇事率明顯較其他車種為高，且事故處理時間多半較長，對國道交通影響甚大，爰請協助轉知會員出車前應妥為檢查車況，另行駛中應與前車保持適當安全距離，切勿超速超載或疲勞駕駛；另裝載貨物應平均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固，以維自身及他人行車安全。
- 三、另請所屬會員經查注意駕駛身心狀況，業務調派時間應符合公路法與勞動法規，另鼓勵車輛安裝先進設備(如疲勞偵測或防追撞系統……等)，以提高車輛行車安全。

正本：桃園市汽車貨運商業同業公會、桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會

副本：

斌文田長站

依分層負責授權第三層主管決行

附錄二

許崇溥
12/9

總幹事 姘信宗

幹事簡家苗

檔 號：
保存年限：

交通部高速公路局 函

地址：243083新北市泰山區黎明里半山雅70
號

承辦人：歐陽佩君

電話：(02)29096141分機2317

傳真：(02)22975645

電子信箱：helen33@freeway.gov.tw

受文者：交通部公路局

發文日期：中華民國113年12月2日

發文字號：管字第1131862954號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：近期國道發生多起大貨車追撞、翻覆或撞護欄等事故，請
惠予協助向會員宣導，裝載貨物行駛高速公路務必注意行
車安全，請查照。

說明：

一、查今(113)年10月國道發生多起旨揭大貨車事故如下：

(一)10月5日5時43分於國道1號北向44.9公里處發生2輛大貨
車追撞事故。

(二)10月5日15時30分於國道2號西向19.2公里處發生1輛大
貨車起火事故。

(三)10月7日15時27分於國道1號南向338.3公里處發生1輛聯
結車重心不穩翻覆事故。

(四)10月14日9時40分於國道1號北向320.5公里處發生2輛大
貨車及2輛貨櫃車追撞事故。

(五)10月19日11時20分於國道1號北向356.2公里處發生1輛
大貨車自撞護欄事故。

二、經查國道大貨車及聯結車之事故中，A1死亡事故之肇事率



裝



訂

線

明顯較其他車種為高，且事故處理時間多半較長，對國道交通影響甚大，爰請協助轉知會員應妥為檢查車況並與前車保持適當安全距離，切勿超速超載或疲勞駕駛；另裝載貨物應平均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固，以維自身及他人行車安全。

正本：中華民國汽車貨運商業同業公會全國聯合會、中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會、中華民國汽車路線貨運商業同業公會全國聯合會
副本：交通部路政及道安司、交通部公路局

2024/12/02
16:29:40