

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會 函

會址：320 桃園市中壢區中正路1282 號
聯絡人：總幹事 姚信宗
電話：03-2804160 傳真：03-2804161
網址：tyct.tw
信箱：a0937846102@yahoo.com.tw

受文者：本會各會員

發文日期：中華民國 114 年 03 月 24 日
發文字號：(114) 桃汽櫃貨溥字第 063 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如附件

主旨：函轉為避免貨車裝卸貨時危及用路人安全,請向所屬會員公司
宣導依貨車尾門升降機之操作使用應注意事項辦理，敬請
查照。

說明：依據交通部公路總局新竹區監理所 114.03.19 竹監運二字 114
0020119 號函辦理。

正本：本會各會員

理事長 許崇溥

收文章	114年3月4日
	總號 121

交通部公路局新竹區監理所 函

320009

桃園市中壢區中正路1282號

地址：305299新竹縣新埔鎮文德路3段58號

承辦人：郭倍慈

聯絡電話：03-5892051 分機309

傳真：03-5880475

電子信箱：kinisa@thb.gov.tw

受文者：桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會

發文日期：中華民國114年3月19日

發文字號：竹監運二字第1140020119號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨（附件1-交通部公路局來函、附件2-貨車尾門升降機之操作使用應注意事項）

主旨：為避免貨車裝卸貨時危及用路人安全，請向所屬會員公司
宣導依貨車尾門升降機之操作使用應注意事項辦理，詳如
說明，請查照。

說明：

- 一、依據交通部公路局114年3月18日路運綜字第1145005405號
函辦理。
- 二、查本所前於113年4月22日竹監運二字第1130101181號函轉
「貨車尾門升降機之操作使用應注意事項」在案，然於11
4年1月27日新竹縣新竹市南大路仍發生一起機車追撞前方
違停營業大貨車電動尾門，導致機車騎士及乘客2人死亡
之嚴重交通事故，合先敘明。
- 三、為避免類似情形發生，請向所屬會員公司加強宣導，將
「貨車尾門升降機之操作使用應注意事項」納入公司教育
訓練教材內容確實教育所屬駕駛人，並留存相關教育訓練
紀錄；自即日起本所將加強宣導，並於公司查核時確認教
育訓練落實情形。

正本：桃竹苗地區貨運公會

副本：本所各轄站

所長 吳季娟

第1頁 共2頁

理事長許崇溥

總幹事姚信榮

幹事簡家國

交通部公路局 函



地址：108234臺北市萬華區東園街65號
承辦人：李香怡
聯絡電話：02-23070123 分機3706
傳真：02-23070245
電子信箱：hylee@thb.gov.tw

受文者：交通部公路局新竹區監理所

發文日期：中華民國114年3月18日
發文字號：路運綜字第1145005405號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明三(宣導次數列管表)(宣導次數列管表_5005405_114D2014752-01.ods)

主旨：為避免貨車裝卸貨時危及用路人安全，請貴所督導轄管貨運業者，加強宣導並教育所屬駕駛人，依貨車尾門升降機之操作使用應注意事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本局113年4月19日路運綜字第1130044003號函續辦。
(計達)
- 二、查114年1月27日新竹縣新竹市南大路發生一起機車追撞前方違停營業大貨車電動尾門，導致機車騎士及乘客2人死亡之嚴重交通事故，為避免類似情形發生，請貴所以近期嚴重交通事故案例向業者加強宣導，並依本局113年4月19日路運綜字第1130044003號函，納入貨運業安全考核作業併予查核，要求貨運業者將旨揭操作注意事項，納入業者教育訓練教材內容確實教育所屬駕駛人。
- 三、請貴所自即日起至114年6月底加強宣導本專案，將宣導相關資料留存備查(例如公文及照片等)，並按月填列宣導貨車尾門升降機之操作使用應注意事項辦理次數統計表(如附件)，於每月10日前免備文回復前1月統計表，後續視執

子公換章

行情形滾動檢討專案辦理方式。

正本：局屬各區監理所

副本：中華民國汽車貨運商業同業公會全國聯合會、中華民國汽車路線貨運商業同業公會全國聯合會、中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會、本局監理組

2025/03/18
14:55:54

裝

訂



線

貨車尾門升降機之操作使用應注意事項

升降機使用狀況	影響用路人安全情形	操作使用應注意及建議事項
車輛行駛中	車輛尾門未正常收起 行駛於道路，危及後 方車輛之行駛安全。	一、尾門未收起時禁止開車，應依正常程序收起尾板後，方可移動車輛。 二、尾門收起後，應鎖好尾板控制器之活門。
尾門升降操作	一、操作及放置不良 引發貨物倒塌、 崩塌或掉落發 生。 二、操作人員不諳操 作流程導致受傷 情事。	一、非裝卸貨物時，升降機尾門應收折關閉。 二、尾門升降操作時，應確定運載物品於板上穩妥位置。 三、尾門升降操作時，應預留足夠空間作尾門升降及物料運送，操作時應站於車輛旁。
貨物搬用周邊環境	影響車輛、行人交通 動線及安全。	一、車輛停靠位置，應妥善規劃，勿在紅線等禁止停車路段停車卸貨及勿併排停車及於路口卸貨。 二、卸貨時在車輛四周設置警示標誌(如以交通錐明顯區隔為防護區)，並應派員在貨車後方引導，提醒路過駕駛注意以避免意外事故發生。 三、貨物搬至定位時方實施升降操控，操作人員操控升降作業時應注意周遭狀況，不可放任升降機自動升降。