

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會 函

會址：320 桃園市中壢區中正路1282號

聯絡人：總幹事 姚信宗

電話：03-2804160 傳真：03-2804161

網址：tyct.tw

信箱：a0937846102@yahoo.com.tw

受文者：本會各會員

發文日期：中華民國 114 年 05 月 27 日

發文字號：(114)桃汽櫃貨溥字第126號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如附件


主旨：函轉交通部高速公路局有關近期國道發生多起大貨車追撞、翻覆或撞護欄等事故,請惠予協助宣導裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全，敬請 查照。

說明：依據交通部公路總局新竹區監理所 114.05.22 竹監運二字 114 039813 號函辦理。

正本：本會各會員

理事長 許崇溥

交通部公路局新竹區監理所 函



320009

桃園市中壢區中正路1282號

地址：305299新竹縣新埔鎮文德路3段58號

承辦人：郭倍慈

聯絡電話：03-5892051 分機309

傳真：03-5880475

電子信箱：kinisa@thb.gov.tw

受文者：桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會

發文日期：中華民國114年5月22日

發文字號：竹監運二字第1140039813號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明（附件1-公路局函、附件2-高公局函、附件3-高公局函附件）

主旨：函轉交通部高速公路局有關近期國道發生多起大貨車追撞、翻覆或撞護欄等事故，請惠予協助宣導裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全，請查照。

說明：依據交通部公路局114年5月21日路運綜字第1140027141號函暨交通部高速公路局114年5月19日管字第1141861346號函辦理（影附原函）。

正本：桃竹苗地區貨運公會

副本：本所各轄站(含附件)

所長 吳季娟 請假

副所長林正郎代行

依分層負責規定授權第二層主管決行

訂
東
鴻

總幹事 姚信宗

幹事 簡家茵

J/X

檔 號：
保存年限：

交通部高速公路局 函

地址：243083新北市泰山區黎明里半山雅70號

承辦人：歐陽佩君

電話：(02)29096141分機2317

傳真：(02)22975645

電子信箱：helen33@freeway.gov.tw

受文者：交通部公路局

發文日期：中華民國114年5月19日

發文字號：管字第1141861346號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1861346A4B_ATTCH1.ods)

主旨：近期國道發生多起大貨車（含貨櫃車）事故，請惠予協助向會員宣導，裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全，請查照。

說明：

一、查114年4月國道貨櫃車事故計有15件（如附件）。另有多起大貨車追撞、翻覆或撞護欄等事故，舉例如下：

（一）4月8日14時21分於國道3號北向323.4公里處發生1輛大貨車自撞護欄後打橫事故。

（二）4月10日13時21分於國道1號北向39.4公里處發生2輛大貨車、1輛小客車及1輛小貨車追撞事故。

（三）4月17日13時52分於國道1號南向115.5公里處發生1輛大貨車追撞施工緩撞車事故。

（四）4月23日15時4分於國道1號北向21.1公里處發生1輛槽車及2輛貨櫃車追撞事故。

（五）4月29日12時17分於國道1號北向仁德出口處發生1輛大貨車起火燃燒事故。

電子
文
騎



二、經查國道大貨車事故中，A1死亡事故之肇事率明顯較其他車種為高，且事故處理時間多半較長，影響車流甚鉅，爰請協助轉知會員應妥為檢查車況並與前車保持適當安全距離，切勿超速、超載或疲勞駕駛；另裝載貨物應平均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固，以維自身及他人行車安全。

正本：中華民國汽車貨運商業同業公會全國聯合會、中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會、中華民國汽車路線貨運商業同業公會全國聯合會

副本：交通部路政及道安司(含附件)、交通部公路局(含附件)

2025/05/19
16:49:46

國道貨櫃車事故資料統計

年	月	日	時	分	路線 (國道)	方向	里程	占用車道	事故處理 時間(分)	事故類型及型態 (追撞、自撞等)	是否翻覆
114	4	1	0	1	國1	南	372.8	出口	82	起火燃燒	否
114	4	2	8	55	國10	東	5.8	外側	3	追撞	否
114	4	2	16	31	國10	西	13	入口	6	追撞	否
114	4	5	17	59	國1	北	南屯入口	匝道內側	9	追撞	否
114	4	8	16	23	國1	南	69.9	全車道	83	追撞	否
114	4	13	5	0	國1	南	217.2	外2車道	112	追撞	否
114	4	16	10	12	國1	北	369.7	中間	6	追撞	否
114	4	16	19	21	國1	南	40.5	外車道	9	追撞	否
114	4	20	19	16	國1	南	295.9	內側	27	追撞	否
114	4	22	10	10	國1	北	26.1	中車道	6	追撞	否
114	4	22	11	54	國1	南	372.2	入口	8	追撞	否
114	4	23	10	25	國1	南	366.8	外側	4	追撞	否
114	4	23	15	4	國1	北	21.1	內車道	35	追撞	否
114	4	24	12	54	國1	南	370.4	出口	6	追撞	否
114	4	30	16	18	國3	南	382	出口	16	追撞	否