

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會 函

會址：320 桃園市中壢區中正路1282號
聯絡人：總幹事 姚信宗
電話：03-2804160 傳真：03-2804161
網址：tyct.tw
信箱：a0937846102@yahoo.com.tw

受文者：本會各會員


發文日期：中華民國 115 年 02 月 26 日
發文字號：(115)桃汽櫃貨溥字第 033 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如附件

主旨：函轉高速公路局有關近期國道發生多起大貨車(含貨櫃車)事故,請惠予協助宣導裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全,敬請 查照。

說明：依據交通部公路總局新竹區監理所 115.02.23 竹監運二字 115 50012230 號函辦理。

正本：本會各會員

理事長 許崇溥



交通部公路局新竹區監理所 函

320009

桃園市中壢區中正路1282號

地址：305299新竹縣新埔鎮文德路3段58號

承辦人：郭倍慈

聯絡電話：03-5892051 分機309

傳真：03-5880475

電子信箱：kinisa@thb.gov.tw

受文者：桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會

發文日期：中華民國115年2月23日

發文字號：竹監運二字第1150012230號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明（附件1-公路局函、附件2-高公局函、附件3-高公局函附件）

主旨：函轉交通部高速公路局有關近期國道發生多起大貨車（含貨櫃車）事故，請惠予協助宣導裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全，請查照。

說明：依據交通部公路局115年2月13日路運綜字第1150008855號函辦理（影附原函及附件）。

正本：桃竹苗地區貨運公會

副本：本所各轄站(含附件)

所長 孫榮德

依分層負責規定授權第三層主管決行

Handwritten signature of Sun Rongde
理事長 許崇博

總幹事 姚信宗

秘書簡家茵

檔 號：

保存年限：

交通部公路局 函

地址：108234臺北市萬華區東園街65號

承辦人：李香怡

聯絡電話：02-23070123 分機3706

傳真：02-23070245

電子信箱：hylee@thb.gov.tw

受文者：交通部公路局新竹區監理所

發文日期：中華民國115年2月13日

發文字號：路運綜字第1150008855號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明(附件1-交通部高速公路局函、附件2-國道貨櫃車事故資料統計)(附件1-交通部高速公路局_0008855_115D2009855-01.pdf、附件2-國道事故資料統計_0008855_115D2009856-01.pdf)

主旨：函轉交通部高速公路局有關近期國道發生多起大貨車(含貨櫃車)事故，請惠予協助宣導裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全一案，請查照。

說明：依據交通部高速公路局115年2月12日管字第1151860465號函辦理。(影附原函及附件)

正本：局屬各區監理所

副本：

檔 號：
保存年限：

交通部高速公路局 函

地址：243083新北市泰山區黎明里半山雅70
號

承辦人：歐陽佩君

電話：(02)29096141分機2317

傳真：(02)22975645

電子信箱：helen33@freeway.gov.tw

受文者：交通部公路局

發文日期：中華民國115年2月12日

發文字號：管字第1151860465號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1860465A00_ATTACH7.pdf)

主旨：近期國道發生多起大貨車（含貨櫃車）事故，請惠予協助
向會員宣導，裝載貨物行駛高速公路務必注意行車安全，
請查照。

說明：

一、查115年1月大貨車（含貨櫃車）事故型態，為自撞、追撞
及起火等，舉例如下：

(一)1月3日10時24分於國道1號北向315.5公里處發生1輛大
貨車自撞護欄後翻覆事故。

(二)1月5日11時38分於國道3號北向188.9公里處發生1輛大
貨車及1輛施工車輛追撞事故。

(三)1月6日1時3分於國道1號北向43.7公里處發生1輛聯結車
起火燃燒事故。

(四)1月22日10時35分於國道1號北向358.4公里處發生1輛大
貨車、2輛小客車、1輛小貨車及1輛聯結車追撞事故。

(五)1月28日15時49分於國道10號溪向3.2公里處發生1輛大
貨車、1輛槽車及1輛貨櫃車追撞事故。

電子
文
時



二、復查115年1月國道貨櫃車事故計有46件（如附件），其中
多為追撞事故，事故處理時間最長達5.1小時，對於行車
安全及順暢均產生極大影響。

三、承上，國道大貨車事故中，A1死亡事故之肇事率明顯較其
他車種為高，且事故處理時間多半較長，影響車流甚鉅，
爰請惠予協助轉知會員應妥為檢查車況並與前車保持適當
安全距離，切勿超速、超載或疲勞駕駛；另裝載貨物應平
均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固，以維自身及他人行車安全

正本：中華民國汽車貨運商業同業公會全國聯合會、中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公
會全國聯合會、中華民國汽車路線貨運商業同業公會全國聯合會

副本：交通部路政及道安司(含附件)、交通部公路局(含附件)

2026/02/12
交 16:07:34 章



國道貨櫃車事故資料統計

序號	年	月	日	時	分	路線 (國道)	方向	里程	占用車道	事故處理 時間(分)	事故類型及型態 (追撞、自撞等)	是否翻覆
1	115	1	3	16	21	國1	南	五股入口	匝道	9	追撞	否
2	115	1	5	11	38	國3	北	188.9	外路肩	10	追撞	否
3	115	1	5	18	48	國1	南	343.1	外車道	2	追撞	否
4	115	1	5	19	41	國3	北	157.6	外路肩	23	追撞	否
5	115	1	6	11	2	國1	南	163.9	外車道	62	追撞	否
6	115	1	8	2	26	國1	北	209	外車道	46	追撞	否
7	115	1	8	11	55	國1	北	353.6	外+加速	81	散落物造成	否
8	115	1	8	12	45	國1	南	35.7	外車道	18	追撞	否
9	115	1	8	13	28	國1	北	356.6	中+內	10	追撞	否
10	115	1	8	14	10	國3	南	156	外車道	15	追撞	否
11	115	1	9	17	20	國3	南	194.5	外車道	85	追撞	否
12	115	1	9	21	1	國1	南	171	外路肩	11	追撞	否
13	115	1	9	22	52	國1	南	242.1	中外車道	55	追撞	否
14	115	1	10	12	30	國1	北	225	內中車道	22	追撞	否
15	115	1	12	14	32	國1	南	352.2	內+外	30	追撞	否
16	115	1	15	4	10	國1	北	196.3	外車道	59	追撞	否
17	115	1	15	19	25	國1	南	349.9	外	33	追撞	否
18	115	1	15	21	57	國3	北	266.5	外車道	65	追撞	否
19	115	1	16	4	29	國1	北	130	外路肩	11	追撞	否
20	115	1	16	10	9	國2	東	19.4	中車道+外車道	23	追撞	否
21	115	1	16	13	14	國1	南	315.2	中間	4	追撞	否
22	115	1	16	17	27	國3	北	203	內中車道	10	追撞	否
23	115	1	16	20	1	國3	南	194	外車道	31	追撞	否
24	115	1	19	11	51	國1	南	373.7	外	76	追撞	否
25	115	1	20	15	17	國1	北	20.8	內車道	53	追撞	否
26	115	1	21	17	21	國3	北	203.6	中線車道	11	追撞	否
27	115	1	22	7	16	國3	北	192.6	外車道	7	追撞	否

序號	年	月	日	時	分	路線 (國道)	方向	里程	占用車道	事故處理 時間(分)	事故類型及型態 (追撞、自撞等)	是否翻覆
28	115	1	22	10	21	國1	南	365	中間	17	追撞	否
29	115	1	22	19	36	國1	南	106.9	內中車道	310	起火	否
30	115	1	24	8	25	國1	南	362.4	入口	21	追撞	否
31	115	1	25	18	28	國3	南	167.5	外車道	9	追撞	否
32	115	1	27	10	29	國3	南	27	外路肩	42	追撞	否
33	115	1	27	11	40	國3	北	359.6	外	38	追撞	否
34	115	1	28	15	17	國1	南	101.5	外車道	15	追撞	否
35	115	1	28	15	49	國10	西	3.2	外	113	追撞	否
36	115	1	29	1	10	國3	南	261	中外車道	37	追撞	否
37	115	1	29	10	41	國1	北	355	中+內	52	追撞	否
38	115	1	29	15	19	國3	南	彰化系統出口	匝道外側	31	追撞	否
39	115	1	29	17	8	國3	南	369.6	外+外路肩	36	追撞	否
40	115	1	30	7	5	國1	南	201.4	外車道	7	追撞	否
41	115	1	30	12	45	國1	北	106.2	外車道	115	追撞	否
42	115	1	30	15	16	國1	北	171.3	中線車道	5	追撞	否
43	115	1	30	17	45	國3	南	178.5	外車道	77	追撞	否
44	115	1	31	6	43	國1	南	129.5	內車道	26	追撞	否
45	115	1	31	7	19	國1	北	223.1	中外車道	94	追撞	否
46	115	1	31	17	49	國1	南	318.2	外+輔助	20	追撞	否